

INSTRUKTION

Skötselinstruktion för takpannetak



Inspektion av takpannetak bör utföras regelbundenhet, minst 1 gång per år. Särskilt angeläget är detta innan och efter installation av solpaneler eller ny taksäkerhet, samt efter mekanisk påverkan vid takarbete som t ex snöröjning, rensning av kanaler samt vid extrema vindpåkänningar efter allt fler återkommande stormar.

Vid inspektion av taket bör följande beaktas:

- Kontrollera att inga takpannor är trasiga eller saknas.
- Kontrollera att huvar och andra genomföringar är hela och ligger väl anslutna till takpannorna.
- Kontrollera att taksäkerhet och tillträdesanordningar är hela och oskadade.

För framtida underhåll bör ett visst antal pannor sparas. Ett riktvärde är 1 st takpanna/7 m² och 1 st nockpanna/5 löpmetrar nock.

Alger är den påväxt som kommer snabbast, men också den som är lättast att bli av med. Den visar sig som en grön eller brun beläggning främst på skuggiga ytor. Algtvätt för tak och mark, behandlar takpannor, markbeläggning, murar, fasader, staket, markiser och altaner genom att effektivt avlägsna alger med hjälp av desinficering. Vid behandling med Algtvätt dör påväxten omgående och på utsatta ytor hjälper regn och blåst till att med tiden avlägsna resterna utan att ytan behöver bearbetas i efterhand.

Vår Algtvätt för tak och mark rekommenderas för som behandling, finns att köpa som 4 liters dunk. Medlet spädes ut med vatten och ger 20 liter brukslösning, och räcker till ca 100-200 m², beroende på ytstruktur och angrepp.

Vi avråder från högtryckstvättning då denna metod sliter på ytan och därmed kommer påväxt snabbare.



Kontroll och underhåll av tak är varje fastighetsägares ansvar. Vid stora snömängder behöver tak underhållas med skottning. Vikt på snö varierar mycket. Nyfallen torr snö väger mellan 50-100 kg/m³ medan hårt packad senvintersnö som börjar smälta kan väga 350-400 kg/m³. Tar man ner större ansamlingar av snö i ett sent skede av vintern innan snösmältningen startar så minskas risken för skador i ränndalar betydligt. Var alltid noga med säkerheten och jobba alltid med godkänd utrustning som säkerhetssele och lina. Ta heller inte bort all snö från taket utan spara alltid ca 10-20 cm.



Algtvätt för tak och mark, art nr 098504